



WWW. BAUGUTACHTER.INFO
DIPL. BAUING. KL.-DIETER SCHMALFUß
Freier Bausachverständiger für Schäden an Gebäuden
Tel 033208-23780 Funk 0171-4213111
Fax 03212-1025343 Mail: bau-mangel@web.de

Schmalfuß, G.-Schmidt-Str. 11, 14476 Potsdam

www.baumangel.de

1. Referenz

Feuchtegutachten vom Keller

Datum: 30.12.2010

Objekt: KELLER

Zollamt Schöneberg
Kufsteiner Str. 71-79
10825 BERLIN
Auftraggeber: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Fasanenstr. 87
10623 Berlin
über
Bundesamt f. Bauwesen und Raumordnung
Abt. V
z. Hd. Frau Stuhr, Ref. V3
Pomernallee 4

2. Referenz

Erstbegutachtung

Gutachterliche Ingenieurleistungen zur Beweissicherung von Bauschäden an benachbarter denkmalgeschützter Bebauung und Freianlagen im Rahmen der Tiefbauarbeiten in den Außenanlagen

Datum: 21.04.2010

Objekt: Königin-Luise-Straße 17 + 19, 14195 Berlin

Bauherr: Bundesrepublik Deutschland

vertreten durch:

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung

vertreten durch:

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Fasanenstraße 87 10623 Berlin

3. Referenz

Gutachten zu Schäden an Gebäuden
Amtsgericht Mitte

Az.: 115 C 3042/09

Sache: Gärtig ./I. Kluwe Service GmbH u.a.

Ort: Gärtig, Weißdornallee7, 13158 Berlin

4. Referenz

Gutachten zu Schäden an Gebäuden
Titel : 71431-AZ:*012
Datum: 23.09.2009

Objekt: Teilobjekt 18, Oderdeiche, Baulos 46/1- 4,
See-und Schlaubedeich, Brieskow-Finkenherd
Herr Schneider, Seestr.

Bauherr:
Landesumweltamt Brandenburg
Abt. Ökologie, Naturschutz, Wasser
Bearb. : Herr Frommhold-Treu
Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam

5. Referenz

Feuchtegutachten vom Keller
Datum: 24.09.2011

Objekt: CHARITÉ, Campus Mitte
Neubau und Umbau Vorklinik und Forschungszentrum
EDUARD-HENOCH-HAUS
BAUSUBSTANZUNTERSUCHUNGEN KELLER
VIRCHOWWEG 3
10117 BERLIN-MITTE

Massnahmen-Nr. 13900 E7 0008/0010

Auftraggeber: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Planen Bauen Wohnen Natur Verkehr
V P 10-11
Fehrbelliner Platz 2
10707 Berlin